



## Annahmebedingungen von Mineralfaserabfälle (Glaswolle)

- 1. Die verwendeten Big Bags müssen den Anforderungen TRGS 521 gerecht werden.**
- 2. Das Material darf nur bis zu dem dafür vorgesehen Füllbereich des Big Bags befüllt werden.**
- 3. Das Material darf keine Fremdanhaftungen aufweisen ( z. Metallverschalungen)**
- 4. Die Big Bags müssen von außen sauber sein.**
- 5. Die befüllten Big Bags dürfen keine Beschädigungen aufweisen und müssen staubdicht verschlossen sein.**
- 6. Big Bags die ein Volumen von 1,5m<sup>3</sup> überschreiten können nicht angenommen werden.**
- 7. Die Big Bags sind ausschließlich mit Dämmmaterialien aus Faserbasis zu befüllen, andere Abfälle wie Asbest, Odenwaldplatten dürfen nicht enthalten sein.**

**Qualität und Umweltschutz  
stehen bei uns an erster Stelle.**

**Sortieren und Trennen ist der beste Klima- und  
Umweltschutz.**